

technisches Problem

JCW

Fehler

4663

Sekundär-

## Saugrohrdrucksensor vor DK

Beitrag von „Sascha“ vom 6.1.2020, 18:19

Servus!

Wie kommst du auf diesen Fehler?

Da die Nr. nicht für den MINI pass und es gibt keinen Sensor VOR Drosselklappe!

Sascha