

## **R53** Starker Verzug in der Spur

**Beitrag von „BoldSea50“ vom 17.4.2018, 08:01**

Moin Moin zusammen,

Folgendes Problem: Mini (Cooper S - 2004 - Leistung nicht mehr ganz Serie) verzieht sehr stark die Spur wenn ich vom Gas oder auf das Gas gehe - bei kleineren Spurrillen oder in Kurven ist ein halber Meter kein Problem was wiederum in manchen Situationen sehr gefährlich ist.

Das der Mini einen minimalen Verzug beim beschleunigen hat ist bewusst aber bei mir ist es extrem - (habe mir mal sagen lassen das der minimale Verzug den unterschiedlichen Längen der Antriebswellen geschuldet ist - mal gespannt was die Fachleute dazu sagen)

Räder wurden schon mehrere probiert mit dem korrekten Luftdruck, sowie ordentliche Reifen (waren auch alle gewuchtet), es macht auch keinen Unterschied ob Sommer oder Winterräder (allesamt 205/45/17

Spur ist geprüft und eingestellt

Radlager i.O.

Motor- und Getriebelager sind neu

Äußere/Untere Traggelenke neu

Bisher ist das originale Fahrwerk verbaut, aber unter dem Auto ist nichts zu erkennen was ausgeschlagen ist

Jemand eine Idee oder schon mal das gleiche Problem gehabt - ggf. auch in Verbindung mit Antriebswellen, deren Lager oder Gelenke?