

Frage

R52

Unterschiedliche Tachos

Beitrag von „weber395“ vom 14.1.2020, 23:19

Das auf deinem Bild in der Mitte nennt sich Chrono-Packet. Dabei handelt es sich um Zusatzanzeigen (Öltemperatur, Öldruck, Wassertemperatur und Tankinhalt).

Wenn das Navi verbaut ist, hast du z.B. keine Tankanzeige. Und ja, anscheinend soll es mit dem Navi Schwierigkeiten geben wenn man ein anderes Radio verbaut. (Naviton geht nicht mehr glaube ich)

Ansonsten muss man beim Radiotausch darauf achten ob man die Harman Kardon Anlage verbaut hat. Hier braucht man dann einen Adapter damit ein Fremdradio funktioniert.

gruß Daniel