

## Fehler P0420 Katalysatoranlage

Beitrag von „Thomas B.“ vom 19.3.2020, 21:34

Hallo,

an unserem Mini ist der Fehler P0420 Katalysatoranlage Zylinderreihe 1 Wirkungsweise unter Schwellenwert, aufgetreten.

Der Motor läuft noch wie vor normal.

Verbaut ist ein Sportkat.

Vorher sind wir mit kaltem Motor im unteren Drehzahlbereich < 2000 U/min gefahren.

Haben den Fehler gelöscht, sind aber danach nicht mehr gefahren.

Gibt es hier Erfahrungswerte eurerseits ?

Kat, Lambdasonde defekt?

Viele Grüße

Thomas