

technisches Problem

R50

Klimaanlage ohne Funktion, weiß nicht mehr weiter

Beitrag von „Abovuekt“ vom 26.4.2020, 14:49

Habt ihr das Relais geprüft? Wenn ihr direkt Spannung auf die Kupplung gebt, scheint er ja zu funktionieren. Vielleicht hängt das Relais nur.

Gerne auch Mal drauf hauen zum Test. 😊

Bin gerade nicht sicher ob das Klima-bedienteil beim R53 schon am Bus hängt, sonst könnte man es auch auslesen ob es spinnt... Geht sicher beim R55 aber auch schon beim R53?!