

Verkokung des Motors

Beitrag von „Sascha“ vom 19.12.2017, 15:55

Servus!

In den MINI Kreisen ist das Thema bez. Verkokung des Motore (Ventile) weitverbreitet. Darum möchte ich kurz auf diese Problematik antworten.

Dieses Problem gibt es für unseren MINI der 1. Generation nicht und betrifft nur Fahrzeuge mit Direkteinspritzung (z.B. GDI, TFSI, TDI, ...)

Somit brauchen wir uns zu diesem Thema keinen Kopf machen.

Wer aber gerne wissen möchte, wie so eine Verkokung aussieht, hier ein Bild.

[verkokung.jpg](#)

Nach einer Reinigung / verkokstes Ventil

Sascha