

Frage

R52

## Fehler P01125

**Beitrag von „mini rs“ vom 5.5.2020, 19:35**

Servus hab schon öfter gehört das das Kabel zur Drosselklappe einen Kabelbruch hat ! Gruß  
Sepp