


Rasseln**Beitrag von „gattaca“ vom 17.5.2020, 18:46** so ist es .

Auspuff war auch meine erste Vermutung, in der Werkstatt haben wir das allerdings geprüft, keine Undichtigkeiten festzustellen.

Vibrationen und so weiter hatte ich auch vermutete.

Im Innenraum vermute ich es nicht, klingt so das es definitiv aus dem Motorraum kommt.

Ansaugung muss ich mir noch mal genauer anschauen.

Ich hab auch das Gefühl das es beim Gas wegnehmen metallischer “blubbert”.

Das kann aber auch sehr subjektiv sein.