

R50 Wasser im Kofferraum

Beitrag von „early model“ vom 24.5.2020, 12:21

Hallo, anlässlich eines Reifenwechsels fiel mir auf, dass sich wohl schon des öfteren Wasser im Kofferraum angesammelt hat, der Wagenheber ist schon ganz rostig. Woher kann die Feuchtigkeit kommen? Das Fahrzeug wurde nicht bei Regen gefahren, sondern stand einfach nur draußen.