

technische Frage

R52

Klappern in der Tür

Beitrag von „ProudBush1073“ vom 8.6.2020, 11:24

Da sind beim Cabrio im hinter Verlauf des Dachs, quasi über den Heckfenstern so Verkleidungen am Dachholm, die haben die mir schon geklappert.

In der Tür könnte sich die Fensterheberführung gelöst haben oder auch der Lautsprecher, viel mehr ist da nicht drin bis auf das Schloss noch, da könnte es noch der Zug sein zum Türöffner. Hinten, klar Fensterheber oder auch einfach ausgeschlagene Lager/Gummis im Fahrwerk ...