

technisches Problem

R53

Motorkontrollleuchte - Fehlercode

P1237

Beitrag von „Sascha“ vom 16.6.2020, 22:47

Servus!

[Zitat von MiniSteff](#)

Ich habe allerdings eine BPV2 von Sascha vor ca einem halben Jahr gekauft und verbaut - kann mir nicht vorstellen, dass da schon irgendwas gebrochen sein kann.

Kann ich mir ebenfalls nicht vorstellen, aber leider ist nichts unmöglich!

Hier am besten einmal selber versuchen die Bypassklappe mit dem Finger zu bewegen (einzudrücken)

dann spürst du, ob sie sauber läuft oder hängt,

Somit könnte man das schnell abklären.

Sascha