

# Unterschiede JCW-Anlage Y-Stück?

**Beitrag von „Sascha“ vom 1.7.2020, 09:51**

Servus!

Der Unterschied kommt daher, dass ab dem Cabrio und somit beim Cabrio im unteren Bereich eine größere Verstrebung verbaut wurde.

(Versteifung der Karrosserie)

Entsprechend mussten für die JCW-Cabrios diese Delle im Bereich des Y-Stücks eingebracht werden, damit die Anlage passt.

Um nicht 2 Anlagen anbieten zu müssen (R52 und R53) wurde ab diesem Zeitpunkt alle JCW-Anlagen mit der Delle verkauft.

Für nicht Cabrios ein herber Einschnitt, da so eine Verängung nicht von Vorteil ist!

Sascha