

Frage

R53

## Kat Defekt / Tüv

**Beitrag von „19Bumblebee85“ vom 30.7.2020, 19:23**

Hallo zusammen,

Seit letzter Woche habe ich das Problem, das die EML-Leuchte sporadisch angeht, wenn es warm ist, laut der werksatt ist der Kat defekt Kostenpunkt 1100€, da ich nach dem TÜV eigentlich einen Krümmer von schoppe einbauen wollte macht der neue Kat für mich keinen Sinn. Die Frage, bekomme ich mit dem schoppe Krümmer+Kat TÜV oder eher weniger, oder ist es abhängig davon was für einen Krümmer ich haben möchte (mod) hat da schon jemand Erfahrungen gemacht oder gesammelt. Für jede Hilfe bin ich dankbar.

