

Sonstiges

R53

Betrüger unterwegs

Beitrag von „Calibra4ever“ vom 5.8.2020, 22:42

Hab ihn angeschrieben und ihm auf den Kopf zugesagt dass das nicht stimmt mit Neu

In den Ecken noch überall der Dreck, die Schrauben blank welche normal brüniert sind und an der Klaue zur Wasserpumpe fehlt die blaue Farbe und und und aber er besteht darauf das es ein Neuteil ist, klar mit den Abriebspuren an den Rotoren

Hab ihm dann mal zwei Bilder geschickt wie das aussehen sollte wenn man es richtig macht, nur ist das mit Arbeit verbunden

Wer einfach mal einen „neuen“ Kompressor benötigt, einfach melden hab immer welche liegen oder stehen, der einzige Unterschied zu dem seinen, die sind Alle Überholt und trotz Garantie die Hälfte günstiger

Das was dieser Kollege macht ist Betrug

Und auch der Zylinderkopf war nur in der Reinigung