

technische Frage

R53

## Riss im Lima Gehäuse

**Beitrag von „HiddenWind535“ vom 31.8.2020, 13:35**

Servus mach gerade ne komp. Wartung an meinem kleinen und habe festgestellt das am Gehäuse der LiMa (Gussseite) ein Riss ist. Nun zu meiner Frage sollte ich die Lima wechseln oder kann die noch ??