

technisches Problem

R53

Massefehler bei Rückleuchte???

Beitrag von „SvenR53“ vom 26.9.2020, 21:12

Hola.

Seit gestern weiß ich, dass beim Bremsen der rechte Blinker in der Rückleuchte und der rechte Blinker in den Sidescuttles mitleuchten. (Wie es in der Frontschürze aussieht kann ich grad nich nicht sagen)

Heute habe ich beide Rückleuchten ausgebaut und die Platinen mal komplett sauber gemacht. Leider ohne Erfolg. Der Fehler ist immer noch da.

Ich weiß jetzt nicht wirklich, wo ich anfangen soll zu suchen. Hat jemand vllt das Thema auch schon mal gehabt oder hat ne Idee?