

technisches Problem

R53

Massefehler bei Rückleuchte???

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 26.9.2020, 21:53

das ist meist ein masseproblem. Lege mal ein neues massekabel an die rückleuchte