

Frage

R53

Kein Navi Ton mehr nach Radioumbau

Beitrag von „SM-XR53“ vom 23.10.2020, 10:09

danke dir. Hab gestern Abend noch ins WDS geschaut und selbiges entdeckt. Wollte die 2 Kabel direkt an einen Lautsprecher klemmen und sicherheitshalber Sperrdioden rein machen, das sollte wenigstens ein Lautsprecher funktionieren.