

Frage

Alle

Datalogger

Beitrag von „FrostyFlower1144“ vom 29.10.2020, 14:01

So ist auch mein Verständnis. Die BMW Tools laufen alle (Inpa, Tool32, Ncs-Expert) und den com Port in der Testo Konfig habe ich auch schon angepasst.

Gibt es noch mehr was ich einstellen muss?