

technische Frage

R53

## ESD Vibriert

**Beitrag von „daxxy\_dxxk“ vom 16.5.2018, 15:34**

Wenn Du Deine Batterie nicht woanders hingepackt hast, ist das nicht der ESD. Der sitzt links. Was da vibriert ist das Rohr. Und das kann durchaus sein.