

R53 Was klappert den da? Mitteltopf? Kat?

Beitrag von „SilentHall21“ vom 17.5.2018, 21:38

Hört sich nach losen Hitzeschutzverkleidung an. Auto aufbocken und drunter schauen welches Blech es ist.