

technisches Problem

Info

## Navi-DVD-Laufwerk tausch (defekt)

Beitrag von „Axel F.“ vom 22.5.2018, 08:11

Hy,

ich hatte 2014 mit dem Navi in meinem R53 (EZ 11/2003) genau das gleiche Problem. Habe damals den Navirechner ausgebaut, zu Thunder-online geschickt - die Lasereinheit wurde getauscht und ich bekam sogar noch eine 2014 Navi-DVD (Kopie) mitgeliefert.

Hat 120,- € gekostet und funktioniert seitdem absolut problemlos.

Gruß Axel F.