

Frage

R53

# Kurbelgehäuseentlüftung ist dicht ...verstopft?

Beitrag von „JollyGlade276“ vom 26.11.2020, 17:19

Servus,

da der Mini meiner Frau wieder angefangen hat mehr Öl zu verbrauchen, hatte ich den Verdacht das eventuell die KGE ( Kurbelgehäuseentlüftung ) defekt sein könnte.

Hatte mir dann das Video zu Thema bei Youtube [klick](#) angeschaut, und ebenfalls den Test mit dem Einmalhandschuh gemacht. Bei mir ist der Handschuh auch gut gefüllt gewesen. Bedeutet der Motor bläst da Luft raus. Normalerweise sollte er wohl leichte Sogwirkung zeigen, aber keinesfalls rausblasen.

Gut, habe mir ein neues Ventil bestellt und eingebaut.. Leider ist es bei mir gleich geblieben. Bläst immer noch raus.

Jetzt habe ich den Schlauch vom Ventil abgezogen und versucht reinzupusten. Keine Chance.. Bedeutet das , das der Schlauch sich zugesetzt hat? Der müsste sich doch normalerweise durchpusten lassen? Oder liege ich da irgendwie falsch?