

technisches Problem

Alle

Feuchtraumbiotop im Fußraum

Beitrag von „SM-XR53“ vom 9.12.2020, 22:50

Meinste du von der Türdichtung her? Habs auch schon mal bei nem anderen Auto gehabt, das die mal Frontscheibe gewechselt haben und der Primer sich nich mit dem Kleber vertragen hat und dann lief es da rein. Übern Winter steht er ja eh in der Garage. Wenn nich muss ich ihn mal raus fahren und duschen.