

Welche Kolben Original und Zubehör Schmiedekolben

Beitrag von „Thomas B.“ vom 12.12.2020, 23:06

Hmm, der Motor hat jetzt 160.000 km gelaufen.

Die Kolben sehen gar nicht so schlecht aus.

Der Verschleiß liegt gegenüber dem Neuzustand bei 2 Hunderstel.

Und die Lauffläche der Zylinder ist optisch auch okay.

Das Spiel zwischen Kolben und Zylinder beträgt im Zylinder 1 (der schlechteste) 12-13 Hunderstel.

Laut TIS liegt soll das max. Spiel 0,1 mm also 10 Hunderstel betragen.

Was sagen die Motorenprofis dazu?

[F63518B3-E1E1-48D1-A241-D4CB615FD5EB.jpeg](#)[F63518B3-E1E1-48D1-A241-D4CB615FD5EB.jpeg](#)[F6B8BAB0-2DE9-43A5-BCA6-09D56E3FB082.jpeg](#)[78BE63B2-C455-4574-8759-0CCF0DB6FDCE.jpeg](#)[0B49DE43-FFCF-427D-886B-DF12C8D59CD5.jpeg](#)[F63518B3-E1E1-48D1-A241-D4CB615FD5EB.jpeg](#)[F6B8BAB0-2DE9-43A5-BCA6-09D56E3FB082.jpeg](#)[78BE63B2-C455-4574-8759-0CCF0DB6FDCE.jpeg](#)[0B49DE43-FFCF-427D-886B-DF12C8D59CD5.jpeg](#)[38BEB1DE-312D-4191-B1DD-7C90E9E54FFE.jpeg](#)[57F4B877-79C1-41E9-A164-1451196BD8F5.jpeg](#)[E2334C34-EF58-4C0B-996F-7B3267E17812.jpeg](#)[F63518B3-E1E1-48D1-A241-D4CB615FD5EB.jpeg](#)[F6B8BAB0-2DE9-43A5-BCA6-09D56E3FB082.jpeg](#)[78BE63B2-C455-4574-8759-0CCF0DB6FDCE.jpeg](#)[0B49DE43-FFCF-427D-886B-DF12C8D59CD5.jpeg](#)[38BEB1DE-312D-4191-B1DD-7C90E9E54FFE.jpeg](#)[57F4B877-79C1-41E9-A164-1451196BD8F5.jpeg](#)[E2334C34-EF58-4C0B-996F-7B3267E17812.jpeg](#)