

technische Frage

R50

Wasser im Kofferraum

Beitrag von „Maik96“ vom 23.12.2020, 13:27

Also ich hatte sowas gleiches und bei mir was es den Antennenfuss. schau mal ob es auch ein wenig nass ist hinter einer oder beide Fächer links und rechts im Kofferraum.