

**technisches Problem**

**R52**

# **Autool verbindet sich nicht mit OBD im R52**

**Beitrag von „StephanBodensee“ vom 27.12.2020, 11:23**

Servus,

auch wenn du ein Cabrio hast das nach 2005 gebaut wurde, ist ja das System "alt" und entspricht dem Facelift das 2004 auf den Markt kam. Zudem ist ja viel aus den 1. Baujahren ab 2002 identisch.

Bei einem Anbieter aus Amazon steht folgendes:

## **Bitte beachten Sie:**

Der X60 kann die meisten Autos unterstützen, die nach 2005 hergestellt wurden, Kann aber keine reinen Elektrofahrzeuge, Lieferwagen, Sportwagen unterstützen und nicht für Hybridfahrzeuge empfehlen.

Beachten Sie insbesondere, da die obd-Protokolle in verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlich sind, dass wir einige Rückmeldungen von Kunden erhalten haben, dass der X60 nicht für die folgenden Fahrzeuge

geeignet ist: **2004 Mini Cooper,** 2009 Toyota Aygo, Aygo Bj 2013, Hyundai Tucson 2003, Mercedes R172 2002, BMW F30 2001, Citroen c3 2003, Mini Cooper R50 2004, Smart 2005, Twingo c06 1.2 16v BJ 2003, Hyundai H1 Starex 2006 103 kW Diesel, Bmw Serie 3 e46 Phase 2 330ci 2004.

Um Rücksendungen zu vermeiden und Ihre wertvolle Zeit zu sparen, kontaktieren Sie uns offerieren mit den Informationen des Modells