

technisches Problem

Alle

Krümer glüht!

Beitrag von „Sascha“ vom 1.2.2021, 23:10

Servus!

Beim zusammenbauen hast du in irgend einem Bereich nicht sauber gearbeitet und dein System saugt von irgendwo Falschluff!

LLK, Ansaugrohr,

Sascha