

Frage

R53

Neuer Ausgleichsbehälter mit Überlauf

Beitrag von „tw21“ vom 10.2.2021, 05:39

Hajo ganz einfach.

Der Chinese kann halt keine Deckel mit Ventil bauen. Da macht er einfach ein Loch zum Überdruck ablassen 🤪

Ich hab mir einen neuen aus Plastik bestellt für 18€ in Durchsichtig weiss, weil ich endlich mal den Wasserstand sehen möchte.

Kaputt ging der bei mir noch nie.

Günter