

Frage

R53

Austausch der Standlichter/Frontblinker in LED

Beitrag von „tw21“ vom 13.2.2021, 18:24

Hi Adrian,

wenn das auf der anderen Seite geht und original auch funktioniert kanns nur an dir liegen. So wie das beschreibst.

Haben die Dinger einen Lastwiderstand ? ist der montiert ? Ging der eine als der originale noch angeschlossen war ?

Fragen über Fragen 🙄

Bilder wäre da schon sehr hilfreich.

Günter