

technische Frage

R50

Kontaktfläche des Motorblocks zum Kopf reinigen

Beitrag von „Abovuekt“ vom 1.3.2021, 06:37

Ich habe da einen Ceran-Kochfeld-Schaber genommen. Ging 1a. Dreck war bei mir nicht so schlimm, da keine Kolben drin waren... Die Öl und Wasserkanäle habe ich ausgeblasen, bzw. gespült.