

## Umbau / Ergänzung zu ebay LLK's

**Beitrag von „SM-XR53“ vom 1.3.2021, 22:23**

Hallo Micha. Einen kleinen Denkfehler hast du noch drin. Du hast ihn an den inneren Löchern befestigt. Aber wenn du den Diverter fest mit dem Kühler verklebst, kommst du an diese nicht mehr dran. Bei dem "richtigen" Airtec gehen 2 Blechstreifen an die äußeren Löcher auf der Ansaugbrücke