

Frage

JCW

Ruckeln zwischen ca. 2000 - 3000 U/min

Beitrag von „Lukasa“ vom 10.4.2021, 23:37

Guten Abend zusammen,

Bei den letzten Fahrten ist mir aufgefallen, dass mein R52 JCW bei Teil- und auch bei Vollast zwischen ca. 2000 - 3000 U/min ruckelt.

Ich kann es nur als "stärkere Vibration" beschreiben.

Es kommt mir so vor, als sei es immer im zweiten & dritten Gang, jedenfalls da spüre ich es am besten.

Was könnten mögliche Ursachen sein?

Hier noch einige (vielleicht relevante) Angaben:

Er hat inzwischen 77000 km runter, von speziellen Wartungen & Reparaturen habe ich leider keine Infos bekommen.

Ich gehe davon aus, dass hier nichts "ausserhalb des Nötigsten" gemacht wurde.

Wäre ein Tausch von Benzinefilter oder Zündkerzen schon fällig/sinnvoll?

Er hat ein KW V1 verbaut, könnte auch das eine Ursache dafür sein?

Ich war heute bei einem Kollegen, die OBD zeigt schon mal keine Fehler an 🤖

Am Freitag werde ich nochmal zu meinem freundlichen Kollegen gehen und den Kettenspanner wechseln,

da der gestern angefangen hat, sich zu melden.

Nun so viel erst mal von mir. Danke für eure Antworten und gute Nacht! 🍷

LG Lukasa