

technisches Problem

R50

Sporadisch schwergängige Lenkung

Beitrag von „Sascha“ vom 13.4.2021, 16:56

Servus!

Wie schaut es mit der Batterie aus?

Ist die noch frisch?

Durch die breiteren Sommerreifen benötigt die Servo mehr Kraft und eventuell ist es ein Vorbote/Auslöser.

Sascha