

Frage

R50

## Weihnachtsbaum nach Tausch des ABS-Sensors

Beitrag von „BlackShape1547“ vom 2.5.2021, 18:06

Der neue ABS-Sensor ist von Ridex. Wieder etwas gelernt - Das Dongle ist tatsächlich nur ein älteres einfaches "China"-Teil XiTech XR7 - was ich zum Auslesen der Motorfehlercodes benutzt habe. Also ab zur Werkstatt eines Bekannten.....