

technisches Problem

R53

Fehlercode

unbekannt

->

Begrenzung der Leistung

Beitrag von „Littletitus“ vom 3.5.2021, 09:57

ABS auslesen und auch mal die raddrehzahlen via der Messwerte ankucken / vergleichen!