

technisches Problem

R53

Nach

Kaltstart

schlechte

Gasannahme

Beitrag von „staalex“ vom 11.5.2021, 17:50

Hallo Jungs,

bei meinen kleinen habe ich nach einem Kaltstart immer das Problem, dass er schlecht Halbgas (normales anfahren) annimmt. Und wenn man dann die ersten Meter dann fährt ruckelt er (geringe Geschwindigkeit/Drehzahl). Riecht dann auch meistens außerhalb nach Sprit (keine Tropfen etc. am Boden erkennbar). Benzinfilter ist frisch. Danke schon einmal. VG aus dem Süden.