

technisches Problem

R53

Schwingung nach tieferlegen

Beitrag von „RzwoDzwo“ vom 1.6.2021, 21:31

Hallo zusammen

Ich bin auf der Suche nach Anti-Vibrations-Scheiben um die Antriebswellen nach dem tieferlegen aus zu gleichen es sind zwar nur 35 Millimeter aber leider reicht es das meine Antriebswellen schlagen beim beschleunigen besonders in den ersten zwei Gängen und ja zur Achs Vermessung war ich schon wurde zwar etwas besser aber leider nicht so das ich zufrieden bin hoffe es kann jemand helfen

Gruß

RzwoDzwo 😊