

Frage

R53

Auf der Suche nach einem Bauteil

Beitrag von „Oahnee“ vom 4.6.2021, 22:45

Abend allerseits!

Bei unserer Fehlersuche heute, sind Fragezeichen aufgetaucht.

Ich hänge mal ein Bild aus ISTA an.

Kennt irgendwer dieses Bauteil? Bei unserem Mini war da einfach KEINES zu finden. Was ist das und wie sieht das aus?

Es geht um 177027 mit den Klemmen X10197, X209 und im Schaltplan zur Abzweigung zur Klemme 30 steht "X10197 kein Adapter vorhanden"

Aber das Ding leuchtet, wenn alles aus ist! Das muß mit der 30 verbunden sein.

Warum?!????!??

Wie sieht das aus?

P. S. : Das Foto vom ISTA ist zu groß, vielleicht bin ich zu Blöde.

P. P. S: Ich versuche es als Pdf...

ahhh, das geht 😊 [Einbauort.pdf](#)