

Frage

R53

## Katkrümmer R53

**Beitrag von „BachHades97“ vom 26.7.2021, 11:56**

Hatte ich bei mir drin. Musste aber mit der Fräse nacharbeiten damit der Übergang am Kopf ohne Kante ist. (JCW Kopf)

Nach einem Jahr hat sich bei mir aber leider der Kat gelöst gehabt. Bei meinen Vater bisher jedoch nicht. TÜV war auch kein Problem.

Bin jedoch am Ende wieder bei Originalkrümmer gelandet mit PreKat Mod (Schoppe).