

**Beitrag von „LindeS01“ vom 25.8.2021, 06:56**

Moin Günter,

Erstmal Danke für die schnelle Antwort.

Was ich vorab sagen kann ist, dass er sein Revier nicht markiert hat.

Keine Wasser- oder Ölflecken.

Wie schon gesagt Zylinderkopfdichtung sah gut aus.

Was für mich halt komisch ist, ist die Tatsache das anscheinend eine gewisse Menge Wasser in das Öl gelangt.

Leider kann ich mir das noch nicht ganz erklären.

Der Ölverbrauch ist in den Griff zu bekommen. Der Motor ist ja schon auf, da kann man ja jetzt auch gleich 1 oder 2 Sachen mitmachen.

Wie gesagt, was mich beunruhigt ist das Wasser.

Wünsche einen schönen Tag.

Grüße Stefan