

technisches Problem

R50

Nockenwelle defekt ?

Beitrag von „Sascha“ vom 28.8.2021, 17:30

Servus!

Hier stellt sich jetzt die Frage, ist jetzt nur die NW defekt!?

Da ja irgendwo die Metallspäne liegen wird! 🤔

Das letzte mal als ich so einen MINI bei mir hatte, gabs nen ATM. 🙄

Sascha