

Frage

R50

## Laufkultur W10 Motor

**Beitrag von „Churchner“ vom 23.11.2021, 23:10**

Ja normal ist das nicht. Bei mir waren es einmal die Düsen weil diese gepinkelt haben .