

# Rückspiegel Abblendung defekt

Beitrag von „Kuhpa“ vom 28.11.2021, 13:47

[Zitat von Wahnsinnig](#)

Bewege den hebel unter dem spiegel nach vorne bzw nach hinten

Bei unserem R52 wird nicht abgeblendet, ich wollte deshalb demnächst mal eine andere Spiegeleinheit probieren (Funk von ZV geht auch nicht).

Ich frage mich auch, ob der Regensensor in der Scheibe damit zu tun hat, oder ob das abblenden unabhängig davon ist und ob das Tagfahrlicht da iwie mit zusammenhängt...

[Wahnsinnig](#): wo ist denn der Hebel bei den automatisch abblendenden Modellen? 🤔