

Frage

R53

Steinschlagschutz-Kappe unter hinterem Stoßdämpfer notwendig?

Beitrag von „GerdF“ vom 25.12.2021, 17:32

Moin, moin Mini-Spezies!

Hab heute angefangen die Hinterachse meines R53 zu sanieren....

dabei musste ich feststellen, dass der Kopf des unteren Bolzens/Schraube,

die den Dämpfer mit dem Längsträger verbindet,

fast völlig weggegammelt war. Das untere Dämpferende wird serienmäßig

mit eine Gummi-Steinschlag-

Schutzkappe abgedeckt. In dieser Kappe steht natürlich immer Feuchtigkeit...

Meine Frage ist nun: Tut das Ding Not oder lieber weglassen?

Ist die Kappe TÜV-relevant?

Danke für Eure Hilfe! Gerd