

technische Frage

R53

## Riss im Zylinder

Beitrag von „Sascha“ vom 29.12.2021, 17:25

Servus!

So gesehen ist der Block im Eimer!

Nur wissen wir ja alle, dass die Blöcke eher weniger werden und nicht mehr, wachsen ja leider nicht auf Bäumen.

Somit darf auch so ein Block nicht in den Schrottcontainer!



Hier muss man jetzt so langsam daran arbeiten/denken, wie so ein Block gerettet werden kann.

Für mich heißt das also, dass hier Laufbuchsen eingesetzt werden müssten,

Der einzige mir bis jetzt bekannte Schrauber, der das an einem R53 gemacht hat ist unser [krumm1967](#)!

Vielleicht mag er uns mehr dazu sagen.

Sascha