

technisches Problem

R50

Kühlwasserverlust beim abkühlen

Beitrag von „Wally“ vom 21.2.2022, 14:14

Gibt's mittlerweile was neues?

Schade, dass keiner Geantwortet hat.

Von anderen Fahrzeugen kenne ich es dann so, dass wenn man keine Rückstände sieht, dass dann das heiße Ende des Kühlwassers undicht ist. Also die Dicken Schläuche zum Kühler, Entlüftungsleitungen etc. Es läuft quasi kein Wasser, sondern nur Wasserdampf raus. Sieht man selten. Mit mehr Kühlmittelkonzentrat siehst du evtl auch farbliche Rückstände davon.

Grüße

Wally