

technische Frage

R50

## 1,6i 90PS Güllerpumpe tickert und nagelt manchmal kurz

Beitrag von „battlecore“ vom 6.4.2022, 22:08

Habe grad diesen Thread hier gefunden, könnte dasselbe Problem sein:

Thema

Meine Hydrostößel fangen auch das "tickern" an. Fragen dazu.

Servus,

bei meinem [Kackfass](#), fängt jetzt auch das Thema tikernde Hydrostößel an, habe das jetzt 2 - 3 x in der Woche, aber nur bei längerer Standzeit mit kaltem Öl 🤔 . Motoröl ist jetzt ca. 10000 km in Verwendung und steht zum Wechseln an, fahre das damals von KHD empfohlene Ravenol 5W-40 VST.

Habe dazu ein paar Fragen:

1. Es gibt ja in diversen Beiträgen den Tipp, den Motor wieder auszuschalten und neu zu starten, damit das tickern weg geht. Das funktioniert in der Tat, frage mich aber warum?...



[StephanBodensee](#)

28.5.2021

[StephanBodensee](#) [Jay\\_realdag](#) [SCooper](#) hört mal rein in mein Video das ich oben verlinkt habe