

technisches Problem

R50

Kupplung trennt nicht richtig

Beitrag von „Devoss“ vom 13.4.2022, 19:00

Ich hatte heute im Stau folgendes Problem,ich konnte keine Gänge mehr schalten weil die Kupplung nicht richtig getrennt hat.Bei Motor aus ging alles normal.Dann habe ich nachgeschaut,aber nicht so richtig was gefunden.Das einzigste war dass das Motoröl ein bisschen knapp war.Habe dann nachgefüllt.Als ich wieder im Auto war hatte ich das Gefühl dass das Pedal zu tief war,habe es hochgezogen,danach ging alles wieder!Was ist das?