

## Schubknallen

Beitrag von „Molo456“ vom 21.4.2022, 18:26

Hallo zusammen,

bin Mal wieder etwas am verzweifeln mit meinem Kackfass. Schon etwas länger habe ich das Problem das bei Teillast der Motor etwas ruckelt und nicht satt durchbeschleunigt. (Hat vielleicht etwas damit zu tun)

Nun stand ich letztens im Stau 45 min und seitdem macht der Drehzahlzeiger was er möchte. Leerlauf immer über 1000 Touren und am schwanken. Benzinverbrauch hoch und Temperatur bekommt er auch ziemlich schnell. Wenn ich bei der Fahrt vom Pedal gehe, kein Schubknallen, da er gefühlt die Drehzahl etwas hält Anstatt direkt zu sinken.

Erster Schritt: Fehler ausgelesen

0234 Ladedruck / Kompressor

Zweiter Gedanke : Drosselklappe

Gereinigt -> keine Wirkung

Andere Drosselklappe eingebaut -> keine Wirkung

Was könnte das noch sein?

Drucksensor Ansaugluft ist keine Fehlermeldung drin und hatte ich auch erst vor 1 Jahr getauscht.

Bypassklappe? Auch vor 1 Jahr circa von [Sascha](#) seine reingekommen.

Jemand vielleicht schon Mal das gleiche Problem gehabt oder Tipps/Anregungen?

LG Moritz